

Middels dit schrijven willen wij aan de orde stellen de afzetting van de buitenring/N300.

Het gedeelte komende vanaf Brunssum richting Amstenrade ten hoogte van HM-paal 6.1-5.2 waar men tot het midden van de weg een afzetting heeft gerealiseerd met betonblokken.

Dit is gebeurd om te voorkomen dat bij hevige regenval het afschuivende talud bestaande uit grond op de rijbaan beland. Deze situatie bestaat inmiddels 1.5 jaar en er is nog steeds niets gebeurd. Om de hinderlijke versmalling van de rijbaan van 1-baansweg wederom naar 2-baansweg te brengen, welke de oorspronkelijk situatie was.

- 1) Waarom wordt er geen actie ondernomen om het talud te verstevigen of het talud onder een andere hoek te leggen?
- 2) Is dit nog garantiewerk van de aannemer?
- 3) Hoeveel bedragen de kosten van de huur van de beveiligingsmaatregelen en voor wiens rekening zijn deze kosten?
- 4) Hoeveel bedragen de kosten van de reparatie van het talud en voor wiens rekening zijn deze kosten?
- 5) Wanneer wordt de reparatie van het talud uitgevoerd?